


✓ Ra10 (✓)



1. Цианировать h 0,3...0,7 мм; 535...644 HV.
- 2.Размер и шероховатость поверх. в скобках – после сборки.
3. \*Размер обеспечить инструментом.
4. Клеймить К на бирке.

[illegible]

Формат А4