



- 1 *Размер для справок.
2 Сварка ручная электродуговая в среде защитного газа.
3 Сварные швы контролировать внешним осмотром и измерением по ГОСТ 3242-79.

					DM-141.09.100.00СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Балка передней оси Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб	
								142.95	1:4	
						Лист		Листов 1		
						ООО "ЗДМ"				
						Шифр:				
					Копировал				Формат А2	


A-A (1 : 2.5)




B



Г



Б-Б



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Шифр:				

DM-141.09.100.00СБ

